


# Maskinorienterad Programmering 2012/2013


Genomgång av laborationer:  
"Programutveckling i assembler"

**Arbetsbok för MC12, kapitel 4**


## Laborationsmoment 2 - En Borrautomat



## Bormaskin-Robot







## Simulatorn för bormaskinen





# Specifikation

- starta bormotorn
- stoppa bormotorn
- sänk borret
- höj borret
- vrid arbetsstycket ett steg
- vrid arbetsstycket till referenspositionen
- borra ett hål
- borra hål längs cirkeln enligt ett bestämt mönster.



## Styrdord till bormaskinen

### Utport: Drill Control



- Bit 4 = 1: Larm på
- Bit 3 = 1: Borret sänks
- Bit 2 = 1: Borrmotorn roterar
- Bit 1 = 1: Medurs vridning
- Bit 0: Pos flank Stegpuls



Logiknivå: "Aktiv hög"

Att göra "RESET" på bormaskinen således:

```
LDAA #0           ; Passiva signaler
STAA $400
---
```

## Statusord från bormaskinen

### Inport: Drill Status





**Anm:**  
**Statusporten**  
**ansluts till adress**  
**\$600 i**  
**laborations-**  
**systemet**

- Bit 2 = 1: Borr i bottenläge
- Bit 1 = 1: Borr i toppläge
- Bit 0 = 1: Referensposition

Logiknivå: "Aktiv hög"

# Testförfarande

## Uppgift 71



```
DipSwitch    EQU    $600
HexDisplay   EQU    $700
DrillControl EQU    $0400
DrillStatus  EQU    $0401
```

```
Loop          LDAA   DipSwitch           ; Läs strömbrytare
              STAA   DrillControl        ; Ge styrord
              LDAB   DrillStatus         ; Läs status
              BRA    Loop
```

# Villkorlig assemblering ger korrekta portadresser

```
; Definiera macro 'SIM' för test i simulator
#define          SIM

DipSwitch      EQU    $600           ; Dip Switch Input
DrillControl   EQU    $0400          ; Drill Control Output
#ifdef SIM
DrillStatus    EQU    $0401          ; Drill Status Input
#else
DrillStatus    EQU    $0600          ; Drill Status Input
#endif
```

Anm: "Dip Switch Input" och bormaskin kan inte användas samtidigt i laborationssystemet (MC12).

## Använd USE-direktivet

```

; Labdefs.S12
DipSwitch EQU $600 ; Dip Switch Input
DrillControl EQU $0400 ; Drill Control Output
# ifdef SIM
DrillStatus EQU $0401 ; Drill Status Input
# else
DrillStatus EQU $0600 ; Drill Status Input
# endif
    
```


```

; Drilltest1.s12
#define SIM
USE "DRILLDEFS.S12"

Loop LDAA DipSwitch ; Läs strömbrytare
     STAA DrillControl ; Ge styrord
     LDAB DrillStatus ; Läs status
     BRA Loop
    
```

## Inledande uppgift med bormaskinen

- 1) Arbetsstycket vrids till referensposition.
- 2) Hål borras
- 3) Arbetsstycket vrids *medurs* ett steg
- 4) Hål borras
- 5) Arbetsstycket vrids *medurs* ett steg
- 6) Hål borras
- 7) Arbetsstycket vrids *medurs* tre steg
- 8) Hål borras
- 9) En larmsignal ges som indikation på att uppgiften är klar.




```


; Dtest2
USE DRILLDEFS.S12
ORG $1000
LDAA #0 ; Reset
STAA DCtrl
JSR TillRefPos
JSR Borra
JSR Vrid1steg
JSR Borra
JSR Vrid1steg
JSR Borra
JSR Vrid1steg
JSR Vrid1steg
JSR Vrid1steg
JSR Borra
JSR GeLarm
Loop: BRA Loop
Vrid1steg: RTS
TillRefPos: RTS
Borra: RTS
GeLarm: RTS
    
```

# Att vrida arbetsstycket



## Uppgift 77



Bit 0 = 0→1 (Pos puls): Arbetsstycket vrids  
 Bit 1 = 0: Medurs vridningsriktning  
 Bit 1 = 1: Moturs vridningsriktning





# Att borra ett håål





# Att vrida arbetsstycket till referenspositionen




# Att bara ändra en bit i taget

```

* Läs nuvarande styrord
  LDAA  DrillControl
* Nollställ lämplig bit
  ANDA  #xx
* Skriv nytt styrord
  STAA  DrillControl

;sekvensen är funktionellt
;likvärdig med:
  BCLR  #~DrillControl
  
```



Fungerar inte här ty porten är "icke läsbar" utport...



## Kopia av styrordet

Variabel DCSshadow ska hela tiden ha samma värde som DrillControl hade haft om porten varit läsbar...

För att nollställa en bit används nu:

```
LDAA      DCSshadow
ANDA     #~xx
STAA     DCSshadow
STAA     DrillControl
```

för att ettställa en bit används:



```
LDAA      DCSshadow
ORAA     #xx
STAA     DCSshadow
STAA     DrillControl
```

```
DCSshadow  RMB  1
```

## Subrutiner för att manipulera styrregistret Outone och Outzero

- \* Subrutin Outone. Läser kopian av
- \* bormaskinens styrord på adress
- \* DCSshadow. Ettställer en av bitarna och
- \* skriver det nya styrordet till
- \* utporten DrillControl samt tillbaka till
- \* kopian DCSshadow.
- \* Biten som nollställs ges av innehållet
- \* i B-registret (0-7) vid anrop.
- \* Om (B) > 7 utförs ingenting.
- \* Anrop: LDAB #bitnummer
- \* JSR Outone
- \* Utdata: Inga
- \* Registerpåverkan: Ingen
- \* Anropade subrutiner: Inga

”bitnummer” = 0..7




## Fördröjningar i mekaniska delar

- Starta bormotorn  
(vänta tills den är uppe i varv,  
c:a 1 sekund)
- Vrid arbetsstycket ett steg  
(vänta tills det har vridits till rätt position,  
ca 200 ms)
- Lyft borret  
(vänta tills borret har kommit ovanför arbetsstycket,  
ca 300ms)
- etc

## Bormaskinrobot

tangent kod	Operation	subrutin
0	starta bormotorn	MotorStart
1	stoppa bormotorn	MotorStop
2	sänk borret	DrillDown
3	höj borret	DrillUp
4	rotera arbetsstycket medurs ett steg	Step
5	borra ett hål	DrillHole
6	stega arbetsstycket till referensposition	RefPos
7	borra hål längs cirkeln enligt mönster	DoAuto




# Rutinen Command

## Uppgift 88

**Command:**

```
* giltigt värde?
  CMPB #7
  BHI CommandExit
* hopptabellens basadress
  LDX #JUMPTAB
* offset är 2 bytes per adress
  ASLB
* hämta subrutinens startadress
  LDX B,X
* utför subrutin
  JSR ,X
* återvänd från kommandorutin
CommandExit:
  RTS
```

```
*****
* Tabell med subrutinadresser
JUMPTAB FDB SUB0,SUB1,SUB2,SUB3
        FDB SUB4,SUB5,SUB6,SUB7
*****
* subrutiner för test, byts senare
* ut mot START, STOP, DOWN etc
SUB0 MOVB #0,ParOut
    RTS
SUB1 MOVB #1,ParOut
    RTS
SUB2 MOVB #2,ParOut
    RTS
SUB3 MOVB #3,ParOut
    RTS
SUB4 MOVB #4,ParOut
    RTS
SUB5 MOVB #5,ParOut
    RTS
SUB6 MOVB #6,ParOut
    RTS
SUB7 MOVB #7,ParOut
    RTS
```






# Filen Main.s12

**STRUKTUR**

1. Inkludera definitionsfil
2. Initiera bormaskin
3. Huvudprogram
4. Subrutinen COMMAND
5. Inkludera fil (filer) med ytterligare subrutiner.
6. Plats för variabler

```
; Definitioner
USE Labdefs.s12
ORG $1000
---
; *****
; Huvudprogram
; Invänta vald operation
main_loop:
    JSR GetKbdML15
; Utför vald operation
    JSR Command
    BRA main_loop
; *****
Command: ---
---
---
USE ML15drv.s12
; Placera alla variabler här
DCShadow RMB 1
```

# Att testa filen Main.s12



```

SUB0    MOVB    #0,ParOut
        RTS
SUB1    MOVB    #1,ParOut
        RTS
SUB2    MOVB    #2,ParOut
        RTS
SUB3    MOVB    #3,ParOut
        RTS
SUB4    MOVB    #4,ParOut
        RTS
SUB5    MOVB    #5,ParOut
        RTS
SUB6    MOVB    #6,ParOut
        RTS
SUB7    MOVB    #7,ParOut
        RTS
  
```

# Rutiner MotorStart och MotorStop



```

; SUBRUTIN MotorStart.
; Subrutinen startar
; bormmotorn väntar därefter i 1 sekund
; före återhopp så att borret uppnår
; rätt hastighet.
  
```

```

*
* Anrop:                JSR      MotorStart
*
* Indata:               Inga
* Utdata:               Inga
* Registerpåverkan:    Ingen
* Anropade subrutiner: Outone
*
*                      DELAY
  
```


```

* SUBRUTIN STOP. Subrutinen stannar
* bormmotorn.
*
* Anrop:                JSR      MotorStop
* Indata:               Inga
* Utdata:               Inga
* Registerpåverkan:    Ingen
* Anropade subrutiner: Outone
  
```

```

Ändringar i huvudprogram...
JUMPTAB  FDB      MotorStart, MotorStop
          FDB      SUB2, SUB3
          FDB      SUB4, SUB5, SUB6, SUB7
*****
* subrutiner för test, byts senare
* ut mot START, STOP, DOWN etc
MotorStart .....
          RTS
MotorStop  .....
          RTS
SUB2      MOVB    #2,ParOut
          RTS
          .....
  
```

# Laborationsmoment 2 Pseudoparallell exekvering




Genomgång av laborationer

25

# Applikation för avbrott (IRQ)

```

;Initieringssekvens
    ORG    XXXX
    ...
; nollställ I-flagga
    ANDCC # $FE
    JSR   _main
    ...
    
```




```

    ORG    $FFF2
    FDB   irq_service_routine
; Avbrottshanterare
irq_service_routine:
    ...
    RTI
    
```

I laborationssystemet (MC12) kan vi INTE placera avbrottsvektorer på deras rätta platser (konflikt med DBG12)  
I stället placeras dom i RWM

26

# MC12 (DBG12) och avbrott



Vektor ROM	Funktion
FFFE	RESET, Startvektor
FFFC	Clock Monitor Fail, <b>JMP [3FFC]</b>
FFFA	COP Watchdog Timeout, <b>JMP [3FFA]</b>
FFF8	Illegal Op Code, <b>JMP [3FF8]</b>
FFF6	SWI, <b>JMP [3FF6]</b>
FFF4	XIRQ, <b>JMP [3FF4]</b>
FFF2	IRQ, <b>JMP [3FF2]</b>
FF8C FFF0	Enhetsspecifika vektorer <b>JMP [3Fxx]</b>

## Allmänt

```

ORG    $FFF2
FDB    irq_service_routine
; Avbrottshanterare
irq_service_routine:
RTI
    
```

## Men i MC12 och simulator..

```



ORG    $3FF2
FDB    irq_service_routine
; Avbrottshanterare
irq_service_routine:
RTI
    
```

# Processbyte


- En processor
- flera program
- körs "samtidigt" (pseudoparallellt)

HDW krav: En avbrottskälla som ger regelbundna avbrott (Ex Timer)




SW krav: En avbrottsrutin (SWITCH) som växlar process




# Processtillstånd



$$f = 400\text{Hz} \Rightarrow p = \frac{1}{400} = 0,0025\text{s} = 2,5\text{ms}$$








## Initial stack för process och "processbyte":

```

    ORG    TopOfStack-9
Istack: FCB    $C0    ; Initialt CCR
          FCB    0      ; Initialt B
          FCB    0      ; Initialt A
          FDB    0      ; Initialt X
          FDB    0      ; Initialt Y
          FDB    Start  ; Initialt PC

    ORG    Code
    LDD    #Istack
    STD    SPProc
    
```



```

IRQHandler:
; Spara "Running" stackpekare
    STS    ...
; Välj ny "Running"
    LDS    ...
; Återstarta
    RTI
    
```