

15.1 a)	inport	EQU	\$0FFF	
	utport	EQU	\$0FFE	
	prg	LDAA	inport	
		CPMA	#9	
		BLS	ok	
		LDAA	#\$0F	*Ingen siffra 0-9
	ok	STAA	utport	
b) Detta är ovillkorlig in- och utmatning.				
15.2	inport	EQU	\$0401	
	utport	EQU	\$0400	
	L0	LDAA	#\$11000011	* NS:röd-gul, ÖV:gul-grön
		STAA	utport	
		BSR	DELAY2	
		LDAA	#\$00100100	* NS:grön, ÖV:röd
		STAA	utport	
		BSR	DELAY40	
	L1	LDAB	inport	* Väntande bilar?
		BITB	#\$00000011	
		BEQ	L1	* Inga bilar väntar
		LDAA	#\$01100110	* NS:gul-grön, ÖV:röd-gul
		STAA	utport	
		BSR	DELAY2	
		LDAA	#\$10000001	* NS: röd, ÖV: grön
		STAA	utport	
		BSR	DELAY40	
		BRA	LO	
15.3	inport	EQU	\$0400	
	instat	EQU	\$0401	
	utport	EQU	\$0402	
	utstat	EQU	\$0403	
	antal1	EQU	35	
	antal2	EQU	\$111	
	datbuf1	EQU	\$2400	
	datbuf2	EQU	\$2500	
	rdymask	EQU	%00000001	
a)	prg1	LDAB	#antal1	b) prg2
		LDX	#datbuf1	
	wait1	LDAA	instat	wait2
		BITA	#rdymask	
		BEQ	wait1	
		LDAA	inport	
		STAA	,X+	
	#datbuf2+antal2	DECB		
		BNE	wait1	
		...		

15.4 a)			

*SUBROUTIN - GETCOM			
*Beskrivning: Rutinen identifierar och registrerar första nedtryckta tangent.			
*Anrop: BSR GETCOM			
*Indata: Inga			
*Utdata: Tangentnummer = hexadecimalt talpar "radnr:kolumnnr"			
* för nedtryckt tangent i register A.			
*Reg-påverkan: Register A			
*Anr subr: DECODE			

GETCOM	PSHB		
	PSHC		
*			
	LDAB	#1	
ACTROW	STAB	ROWADR	*aktivera raden
	LDAA	COLADR	*läs kolumner
	CPMA	#\$FF	*är någon tangent är nedtryckt?
	BEQ	NXTROW	*om nej, undersök nästa rad
	BSR	DECODE	*om ja, avkoda nedtryckt tangent
	PULC		
	PULB		
	RTS		
NXTROW	LSLB		*nej, byt till nästa rad
	BITB	#\$0001000	*alla rader har aktiverats?
	BEQ	ACTROW	*nej, aktivera nästa rad
	LDAA	#\$FF	*ja, returnera FF i A
	RTS		

b)			

*SUBROUTIN - DECODE			
*Beskrivning: Rutinen avkodar kolumn- och radmönster, innehållande information om nedtryckt tangent, och identifierar dess läge, som ett hexadecimalt talpar "radnr:kolumnnr".			
*			
*			
*Anrop: BSR DECODE			
*Indata: Kolumnmönster i register A och radmönster i register B.			
*Utdata: Tangentläget "radnr:kolumnnr" i register A.			
*Reg-påverkan: CC-, A- och B-registren.			
*Anr subr: Ingen.			

DECODE	LEAS	-2,S	*Skapa plats för 2 bytevariabler på stack
*			
	CLR	,S	
	DEC	,S	*initiering av radnummer-räknare till -1
*			
	CLR	1,S	
	DEC	1,S	*initiering av kolumnnummer-räknare till -1
*			
			*identifiering av aktiv kolumn
KLOOP	INC	1,S	*öka kolumn-räknare med 1
	RORA		*rotera tills 0 i carry-flagg
	BCS	KLOOP	


```

*
RLOOP  INC    ,S      *identifiering av aktiv rad
        RORB
        BCC    RLOOP  *öka rad-räknare med 1
                        *rotera tills 1 i carry-flag
*
        LDAA  ,S+      *radnummer tas omhand
        LSLA                      *skjut radnr 4 steg åt vänster
        LSLA
        LSLA
        LSLA
*
        ADDA  ,S+      *placera in kolumnnr
        RTS

```


15.5 Lösningsförslag:

a) Tangentbordet ansluts lämpligen till en utport och en inport, samt



b) 1. tangentnedtryckning upptäcks genom att -aktivera alla radledningar och
- vänta på avbrottsbegäran

2. därefter identifieras, i avbrottsrutinen, den nedtryckta tangenten enligt:



15.6 a)	INISTR	PSHX		
		STX	STRPRINT	
		LDX	#PRIRQ	* Initiera strängpekare
		STX	\$FFF2	* Initiera IRQ-vektor
		CLR	\$0400	* Nollställ avbrottsvippan
	ANDCC	#\$EF		* Tillåt avbrott
	PULX			
	RTS			
b)	PRIRQ	LDX	STRPNT	* Hämta pekare
		LDAA	,X+	* Hämta ASCII-tecken
		BEQ	STREND	* Strängen slut
		STAA	\$0400	* Skriv ASCII
		BRA	SLUT	
	STREND	PULA		* Hämta CC från stacken
		ORA	##00010000	* Stäng av IRQ
		PSHA		* Lägg tillbaka CC
	SLUT	STX	STRPNT	* Uppdatera pekare
		RTI		

c) Ett bra sätt är att låta avbrottsrutinen sätta en flagga i minnet då sluttecknet lästs.

15.7 a) WAIT for Interrupt.

b) WAIT STATUS → stack, väntar på avbrott.

c) Se WAIT i instruktionslista, rad 2 i tabellen: WAIT = 5 st klockcykler.
Gäller vid både IRQ och XIRQ

15.8 1) Vid ett omaskerat avbrott kommer startar avbrottsrutinen efter 6 st klockcykler = WAIT.

2) Vid ett maskerat avbrott fortsätter processorn med nästa instruktion efter 2 st klockcykler. Detta kan användas för att synkronisera exekveringens fortsättning till en yttre händelse.

- 15.9** Sändaren har klockfrekvensen $f_{TC} = 10$ kHz. Mottagaren samplar insignalen med frekvensen f_m . Första samplet tas vid $t = \epsilon$. Bitidentifieringsögonblicken ges dedan av

$$t_{id}, \epsilon + (k/2) \cdot t_{RC}, \epsilon + (3k/2) \cdot t_{RC}, \dots (k = 16)$$

där ϵ är tiden mellan negativ flank hos insignalen och negativ flank hos f_m . Bitidentifieringstiderna kan skrivas

$$t_{id} = \epsilon + (1/2 + n) \cdot k \cdot t_{RC}$$

- a)** Samplingen på mottagarsidan kommer att göras med för korta intervall. Värsta fallet fås därför för $\epsilon = 0$.

Mottagarens bithastighet:

$$\begin{aligned} f_m &= 1.07 \cdot f_{TC} = 10.7 \text{ kHz} \\ f_{RC} &= k \cdot f_m = 171.2 \text{ kHz} & t_{RC} &= 5.84 \cdot 10^{-6} = 5.84 \text{ } \mu\text{s} \\ t_m &= k \cdot t_{RC} = 93.46 \text{ } \mu\text{s} \end{aligned}$$

Följande bitidentifieringstidpunkter erhålles (μs).

$$46.7, 140.2, 233.6, 327.1, 420.6, 514.0, 607.5, 700.3, 794.4, 887.9, 981.3$$

- b)** Den sända paritetsbiten tolkas som stoppbit. Om den sända paritetsbiten är en nolla, upptäcks felet som "framing error". Vi ser att den sända bit 7 läses två gånger. Andra gången förväntar sig mottagaren en paritetsbit. Paritetsfel signaleras om sänd bit 7 och sänd paritetsbit har olika värden. Om båda är 1, så erhålles varken "framing error" eller paritetsfel. Då tolkas bitvärdena korrekt.

- c)** Nu är värsta fallet att mottagarens räknare börjar räkna en period (av f_{RC}) efter startbitens negativa flank ($\epsilon = t_{RC}$).

Mottagarens bithastighet:

$$\begin{aligned} f_m &= 0.93 \cdot f_{TC} = 9.3 \text{ kHz} \\ f_{RC} &= k \cdot f_m = 148.8 \text{ kHz} & t_{RC} &= 6.72 \cdot 10^{-6} = 6.72 \text{ } \mu\text{s} \\ t_m &= k \cdot t_{RC} = 107.5 \text{ } \mu\text{s} \end{aligned}$$

Detta ger samplingstiderna

$$60.5, 168.0, 275.5, 383.0, 490.6, 598.1, 705.6, 813.1, 920.6, 1028, 1136$$

- d)** Redan bit 6 kommer att läsas för sent. Mottagaren kommer emellertid att få en korrekt stoppbit om inte ett nytt ord sänds direkt efter det aktuella. Då läses startbiten som stoppbit => felet upptäcks ("framing error"). Beroende på hur bitarna i det mottagna ordet ser ut, kan paritetsfel uppstå.

15.10 a)	in	LDAA	indata	* Läs från serieinterfacet
		LDX	inbufpek	
b)	init	STAA	,X+	* Skriv till buffert
		STX	inbufpek	* Öka inbufpek med 1
		RTI		
		PSHX		
b)	init	PSHC		
		LDX	#in	* Adressen till avbr.rut.
		STX	\$FFF2	

LDX	#inbp	* Början på inbufpek
STX	inbufpek	* Begynnelseadr. för pekare
PULC		
PULX		
ANDCC	#%11101111	* Tillåt IRQ
RTS		

15.11 a)	ut	LDX	utbufpek	
		LDAA	,X+	
b)	init	STAA	utdata	
		STX	utbufpek	
		RTI		
		PSHX		
b)	init	PSHC		
		LDX	#UT	* Adressen till avbr.rut.
		STX	\$FFF2	
		LDX	#utbp	* Början på utbufpek
b)	init	STX	utbufpek	* Begynnelseadr. för pekare
		PULC		
		PULX		
		ANDCC	#%11101111	* Tillåt IRQ
b)	init	RTS		

15.12 a)	mask	EQU	%00000001	
		irqhnd		
b)	in	LDAA	instatus	* Inmatningsavbrott?
		BITA	#mask	
		BNE	in	
		LDAA	utsatus	* Utmatningsavbrott?
b)	in	BITA	#mask	
		BEQ	ut	* 1 => ej IRQ från utport
		JSR	fel	* Falskt avbrott!
		BRA	slut	
b)	in	JSR	inmatn	
		BRA	slut	
		JSR	utmatn	
		RTI		
b)	in	PSHA		
		PSHX		
		PSHC		
		LDAA	indata	* Spara register som ändras
b)	in	LDX	inbufpek	* Hämta tecken, nollställ inflagga
		STAA	,X+	* Hämta buffertpekare
		STX	inbufpek	* Lagra tecknet, öka pekare
		PULC		* Uppdatera pekarvariabeln
b)	in	PULX		
		PULA		
b)	in	RTS		

ut	PSHA		
	PSHX		
	PSHC		* Spara register som ändras
	LDX	utbufpek	* Hämta buffertpekare
	LDAA	,X+	* Hämta tecken, öka pekaren
	STAA	utdata	* Tecken till utdataregistret
	STX	utbufpek	* Uppdatera buffertpekaren
	PULC		* Återställ använda register
	PULX		
	PULA		
	RTS		
c) init	PSHX		
	PSHC		* Spara register som ändras
	LDX	#inbp	* Ställ in början på inbuffert
	STX	inbufpek	
	LDX	#utbp	* Ställ in början på utbuffert
	STX	utbufpek	
	LDX	#irqhnd	* Adressen till avbr.rut.
	STX	\$FFF2	* Lagra adressen
	PULC		* Återställ register
	PULX		
	ANDCC	#%11101111	* Tillåt IRQ
	RTS		

15.13 Motparten* har program som tar emot data. Under mottagningen upptäcker motparten att den ej kan ta hand om alla ord som sänds från 6809-systemet. Motparten sänder i god tid XOFF till 6809-systemet. När motparten kan ta emot data igen, sänder den XON. Vi antar att all sändning och mottagning i 6809-systemet är avbrottsstyrd.

*Kan ex vis vara en skrivare där tecken placeras i en buffert som håller på att fyllas.

XON EQU \$11
XOFF EQU \$13

test_brk	PSHA		
	PSHC		
	LDAA	indata	* Läs ett ord från ACIA:n
	CMPA	#XOFF	* Nej, sändning kan göras
	BNE	exit	
wait	LDAA	status	* Mottagaren upptagen
	BITA	#%00000001	* Vänta på data fr. mottagaren
	BEQ	wait	
	LDAA	indata	
	CMPA	#XON	* Var det XON?
	BNE	wait	* Nej, fortsatt vänta
exit	PULC		* OK att sända.
	PULA		
	RTS		

15.14	TDR	EQU	\$0E81	
	RDR	EQU	\$0E81	
	CR	EQU	\$0E80	
	SR	EQU	\$0E80	
	IBUFPTR	RMB	2	* Plats för pekare till inbuffert
	Initieringsrutin för ACIA:n			
	IACIA	LDAA	#%00000011	* Master Reset
		STAA	CR	
		LDAA	#%10000001	* Avbrott vid mottagning, ej vid
sändning:				* * 7 bitar, jämn paritet, 2 stoppbitar;
				* * E-klockan delas med 16
		STAA	CR	
		RTS		
	Avbrottsrutin som tar emot tecken och lägger i inbuffert.			
	Ingen felhantering görs.			
	IRQRUT	LDAA	SR	
		BITA	#%00000001	* Mottagarregister fullt?
		BEQ	EJMOT	
		LDAA	RDR	* Hämta mottaget tecken
		LDX	IBUFPTR	
		STAA	,X+	* Lagra i inbuffert
		STX	IBUFPTR	
	EJMOT	RTI		
	Allmän initiering (vid reset t ex - ingår ej i uppgiften)			
	INIT	LDX	#\$1F00	
		STX	IBUFPTR	* Initiera pekare till inbuffert
		JSR	IACIA	
		LDX	#IRQRUT	
		STX	\$FFF2	
		ANDCC	#%11101111	* Aktivera IRQ
		RTS		

15.15 -